MAITRISE D'OEUVRE

RENOVATION DE LABORATOIRE - ICPE SECTORISATION INCENDIE

CEA / SACLAY LABORATOIRE PIERRE SUE (Bât. 637)

PRESENTATION DU PROJET

Mission de Maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'installation de ventilation au Laboratoire Pierre SUE (Bâtiment 637) sur le site du CEA/SACLAY, avec création d'une spécialisation incendie.

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Domaine

- Ventilation
- · Confinement dynamique
- Sectorisation Incendie

Missions

- Diagnostic, APS, APD, PRO, ACT, VISA
- Suivi des travaux, pilotage TCE, Réception

Déroulement de l'étude

- Diagnostic de l'existant,
- Relevés sur site,
- Expertise et choix des concepts de ventilation, au regard du confinement et de l'incendie,
- Etablissement du schéma de principe de ventilation de l'état futur (AUTOCAD), avec familles de contamination et secteurs de feu,
- Etudes de faisabilité des solutions retenues, tenant compte des possibilités de l'existant,
- Plans guides d'implantation de ventilation (AUTOCAD),
- Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises,
- Assistance contrat des travaux,
- Contrôle des études de l'Entreprise,
- Pilotage des travaux tous corps d'état
- Essais et réception des installations.

Caractéristiques de l'installation

- Bâtiment sur 3 niveaux,
- Cellules blindées et BAG,
- Nombre de m³/h à traiter : 14000 m³/h
- Année de réalisation : 1997Montant des travaux : 3 MF

Aspects majeurs traités

- Mise en conformité de l'installation vis-à-vis des risques de contamination (mise en place de barrières de filtration, spécialisation des réseaux d'extraction : cellules blindées, ambiance).
- Mise en conformité de l'installation vis-à-vis du risque incendie pour ICPE (création de Secteurs Feu, mise en place de clapets coupe-feu, habillage C.F de gaines),
- Importance du phasage des travaux. L'arrêt de l'exploitation a été limité à 2 mois,
- Rénovation de l'étage technique : soufflage et extraction en réutilisant au mieux les réseaux de gaines existants,
- Planning très serré, géré à la journée.

